Funkmodul MX300 und App MyBuderus

Erstinbetriebnahme und Software-Update.





Erstinbetriebnahme.



1. Lesen Sie bitte zunächst die Bedienungsanleitung zum Funkmodul MX300 oder schauen Sie sich das Installationsvideo an (Weitere Informationen siehe QR Code und Link).



2. Kleben Sie den silbernen Aufkleber gut sichtbar auf Ihren Wärmeerzeuger oder auf die Bedienungsanleitung.



3. Stecken Sie das Funkmodul MX300 in die Wandhalterung.



4. Installieren Sie die App MyBuderus auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Hinweisen in der App oder der beigelegten Kurzanleitung.

12:20 🕇	ul 🗢 🗖
< Konnektivitätsinformationen	
Allgemeines	
Gateway-UUID	101494727
Softwareversion	04.02.04
Hardwareversion	K30RF_v1
Seriennummer	25302783018498738806124
Marke	Buderus
WLAN	
Netzwerk	Edison
Signalstärke	Stark रू
Signalstärke MAC-Adresse	Stark ♥ 00:60:34:35:1c:89
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüc	Stark ♥ 00:60:34:35:1c:89 :ksetzen >
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüd	Stark
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüd	Stark
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurün Letzte	Stark
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüt	Stark
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüd	Stark
Signalstärke MAC-Adresse WLAN-Netzwerk zurüc Letrie	Stark

 Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke nach dem Abschluss der Inbetriebnahme (Menü: , dann "Konnektivitätsinformationen").

Download App MyBuderus



Weitere Informationen







Häufig gestellte Fragen

https://qr.buderus.de /app-mybuderus

Installationsvideo

https://qr.buderus.de /installationmx300



Softwareupdate.



 Öffnen Sie in Ihrer App das Menü durch tippen auf <u></u>



2. Wählen Sie den Menüpunkt "Geräteaktualisierung"

12:24 🕈	ut 🗢 🗖
< Geräteaktualisierung	
Buderus Logavolt WLS11i ID 101416313 Versionisiumverse	
Installierte Version	2.0.0-beta.8
Status	Auf neuestem Stand ⊘
Automatische Aktualisierungen erlauben	
Wärmerzeuger (MX300) ID 101494727	
Status Al	ktualisierung verfügbar 🛞
Automatische Aktualisier	rungen erlauben
Logawater soft ID 101566938	
Status	Auf neuestem Stand 📀
Automatische Aktualisierungen erlauben	
Logavent ID 658210016	
Status	Auf neuestem Stand 📀
Automatische Aktualisierungen erlauben	
Aktualisieren	

 3. Aktivieren Sie "Automatische Aktualisierungen erlauben"
→ ●



4. Liegen Aktualisierungen vor, tippen Sie bitte auf "Aktualisierung verfügbar". Es öffnet sich ein Fenster und die verfügbare Softwareversion wird angezeigt. Tippen Sie für das Update auf "Aktualisieren"

Tipp: Die Softwareaktualisierung erfolgt innerhalb von 12 Stunden. Sie können die Aktualisierung schneller anstoßen, indem Sie das Funkmodul MX300 nach der Installation der App und der Zustimmung für das Software-Update aus dem Halter ausstecken und wieder einstecken.